

Montaquila

MONTAQUILA. Solo la fortuna ha evitato che i bambini dovessero essere sottoposti (nella migliore delle ipotesi) allo stress della paura. Tra venerdì e sabato scorsi, infatti, a lezioni sospese presso la scuola dell'Infanzia di Masserie La Corte è crollato un pannello di polistirolo della controsoffittatura installata nell'atrio d'ingresso dell'Istituto. Le infiltrazioni d'acqua accertate dai Vigili del fuoco di Isernia hanno causato il distacco del pannello che è caduto quindi a terra, sul pavimento, senza provocare grandi danni, poiché, come detto, in quel momento la scuola era chiusa. Fosse accaduto in un giorno di lezione cosa sarebbe successo? Sono circa 30 i bambini, piccoli, che frequentano l'Istituto dell'Infanzia nella località di Montaquila i cui genitori, appresa la notizia, si sono allarmati non poco. Lo stesso vicesindaco facente funzioni Giovanni Perna ha parlato di "episodio che non dovrà mai più ripetersi". Al momento, però, anche a

seguito del sopralluogo effettuato dai caschi rossi nella giornata di lunedì, la situazione è sotto controllo. Il preside Eugenio Silvestri, appena appresa la notizia del crollo di un pezzo della controsoffittatura, ha chiesto immediatamente una consulenza ai Vigili del fuoco. A parte un intervento manutentivo - va infatti perfezionata la messa in sicurezza della caldaia e realizzata l'impermeabilizzazione del tetto da cui si infiltra l'acqua (che a sua volta ha causato il crollo) - la scuola di Masserie La Corte è stata considerata sicura. In ogni caso, ricevuta la relazione dei pompieri, il preside ha subito messo al corrente il Comune della necessità di effettuare l'intervento all'impianto di riscaldamento e al soffitto (per eliminare l'infiltrazione). Adesso l'auspicio dello stesso dirigente, del corpo docente e non e, soprattutto, dei genitori dei bambini è che l'amministrazione comunale provveda con solerzia a stanziare le somme necessarie onde con-

Cede il controsoffitto alla scuola dell'Infanzia, allarme rientrato

Sopralluogo dei Vigili del fuoco: impianto di riscaldamento da mettere in sicurezza



sentire immediati lavori affinché possano essere eliminate

alla radice le infiltrazioni d'acqua e affinché venga defi-

nitivamente messo in sicurezza l'impianto di riscaldamento.

L'episodio di venerdì scorso, per portata, è lievemente meno grave di quanto accaduto nel novembre del 2011 a Venafro nella scuola di via Colonia Giulia: in quel caso a distaccarsi fu praticamente metà controsoffittatura. Anche allora non ci furono feriti. Anche allora si trattò di caso/fortuna. Ma appare inspiegabile come si possano eseguire lavori o si possa essere così superficiali (ammesso che di questo si tratti) quando si opera per la sicu-

rezza dei bambini. Gli alunni, soprattutto quelli più piccoli, dovrebbero poter frequentare aule sicure e confortevoli sotto ogni punto di vista.

Su Masserie La Corte, ad onore del vero, c'è un progetto del Comune che mira a far diventare la località un polo scolastico. Il progetto, però, per ora è solo sulla carta poiché l'attesa concessione di fondi annunciata dal governo Renzi per le scuole appare solo un miraggio. Ma ciò che si augurano tutti gli attori del mondo della scuola è che finché non verrà realizzato il polo scolastico quantomeno ci si adoperi per consentire ai bambini di recarsi a lezione in totale sicurezza.